欽定大清會典事例

工部

陵寢 動用錢糧 支領祭物 栽種儀樹

動用錢糧。舊例。歲咨工部陸續給發。每具領以五百兩為則。留存馬蘭鎮永濟庫。凡遇奇零工程。及祭饗辦運器用。均呈報承辦事務衙門。動支存庫銀及時備辦。事竣呈報覈銷。不敷備用。再請給發。如工程稍大者。報部別行覈給。○康熙八年題准。凡有應修之處。不拘年分。由部具題。交禮部選擇吉日。即行修理。○乾隆十八

年覆准。
陵寢風水圍牆。以及水洞柵欄鐵樞等項。如有應修。由
馬蘭泰寧。二鎮察報。
陵寢工部郎中。呈明承辦事務衙門。委官會同勘實。咨
部覈覆。非係歲修。由部酌給興舉。仍令該鎮委
監修官隨工查驗。工竣造册出結。報部覈銷。○
二十一年
諭。
陵寢妥侑
先靈。襄事人員。理宜有所專屬。向來在

陵辦事司官。皆由在京司官內論俸升用。其總理事務
之貝勒等。既非本部堂官。而在京堂官。又相距路遠。
無從稽察。遇有應修工程。雖照例委官查估。究未能
覈實妥確。殊非敬事之道。其如何俾有專屬。及應修
大小各工。如何稽察考覈。以昭慎重之處。著該部詳
議具奏。欽此。遵
旨議定。
陵寢工部司官。從前原屬在京工部。自乾隆五年。將石
門郎中等官。歸併貝勒等管轄。是以遇有應修
大小各工。均由該貝勒等。委該處工部司官估

修。所需錢糧。向不具奏。均咨在京工部辦理。嗣後
陵寢工部司官。仍歸在京工部管轄。但該處司官。原由
各衙門內司官論俸升補。多有不諳工程者。如
遇奇零黏補工程。
陵寢重地。亦未便不時興作。應於每年十月內。令該貝
勒等通行查勘。將實在應修之處。彙總具奏。由
部委諳練工程司官。前往會同該處官員詳查。
果係應修者。即行確估。由部發給錢糧。委部員
前往會同該處司官修理。仍令該貝勒等。不時

稽察。統俟工竣報部。由部別委司官。按例覈算。造册奏銷。儻遇必需即行修理之工。亦令該員勒等隨時具奏。照此辦理。再

東陵

西陵向例。由部支領備用銀。自五百兩以至二三千兩不等。以為祭祀及歲修之用。嗣後毋庸豫行支給。至每年清明中元冬至歲暮祭祀。並修理器皿等項必需之銀。仍令該總理等先期分案咨部覈給。由部入於月摺奏

聞。○二十九年。奏

東陵
西陵歲修工程。奉
旨。該部侍郎理應親往查看。如果有應行修理之處。詳
細查明。再派司員敬謹修理。○四十五年奏准。
陵寢風水圍牆。遇有坍塌。隨時查明咨部。飭令歲修司
員。即行修理。報部覈銷。○嘉慶五年奏准。嗣後
陵寢歲修。於每年十月間。奏請
欽派工部侍郎一員。率同司員前往詳細估勘。所有
應修之處。就近交
陵寢工部司員。敬謹辦理。由

陵寢該管大臣董率稽查。以專責成而歸簡易。所需錢
糧。仍由工部支領。至本年修葺各工。即交
欽派侍郎一併查收。報部題銷。○道光十四年
諭。奕經等奏將敬查水道情形。並勘估各工分別應修
應緩。開單呈覽。
永陵柳林內草倉河。因本年山水陡發。河身淤塞長八
十丈。自應挑挖深通。速歸故道。又下馬牌南
明堂圓脊下。衝出水溝一道。長一百八十丈。亦應一體
墊平。著欽天監於明歲春間。選擇吉期。一面挑挖。一
面墊平。務於春水漲發以前。迅速蕆事。以復舊規。又

曹家屯前一帶泊岸御路經過之處。衝刷一段。計長
七十丈。著於曹家屯後改修。其泊岸工程。著即暫緩
一二年。俟明歲夏秋盛漲之後。察看情形。奏明辦理。
至
陵西泊岸間段衝刷。共一百六十丈。情形較輕。著工部
於歲修時。加意鑲護。
永陵
啟運門正脊。向南歪閃。
西配殿檐頭周圍滲漏。著於明歲一律辦理。
福陵

隆恩殿三間。頭停滲漏。西間後坡爪柱。亦有沈墜情形。
著即照估興修。至
永陵方城西北角城身。並
福陵二柱門西邊石望柱。及欄杆石花版石海墁等工。
情形尚輕。均著緩修。應修工程。除
永陵
西配殿外。餘均與本年方向不宜。著欽天監於明歲春
間。敬謹選擇吉期。次第修理。所有各項工程。著工部
覈算錢糧後。奏請欽派大臣。前往敬謹承修。其所需
琉璃瓶瓦等項。該將軍等飭令各該處。務於今冬趕

運工次所需木植砍工運脚等項銀兩即在盛京戶
部動用工竣覈實報銷○咸豐二年
諭前據慶錫奏請勘
陵寢河道酌擬疏通一摺茲派陸應穀敬謹履勘奏稱
均係應行疏濬之工著即派慶錫敬謹承修所需銀
兩准其在撙節歸公項下動支辦理○又
諭慶錫奏恭挑
東陵河道工程完竣請申明舊例等語
陵寢河道風水攸關理宜疏暢現據奏稱河道一律挑
空衆水暢流嗣後仍應遵照舊例辦理

陵寢遠近各河道。著責令內務府禮部。並鎮標弁兵。於每年秋末冬初。敬謹清理。仍著該總兵於年終奏報一次。並著自本年為始。准其在撙節歸公項下。由永濟庫動支銀二百兩。分賞出力兵役。以示體恤。又諭。慶錫奏籌議安裝涵洞柵木一摺。東陵風水圍牆。南面涵洞。應安木柵。改為木樁。所需工料。著准其在修辦河道繳回銀兩項下。覈實動用。所需木料。著在本年海樹回乾木內選用。此項工程。著免其造冊報銷。同治十年諭。恩承等奏會勘

永陵河工。按照原估應修處所。量為增改。開單呈覽一摺。

永陵草倉蘇子二河各工。既據奏稱按照原估做法。相度現在形勢。量為增改。可保盛漲衝淘等語。均著照所擬妥籌辦理。其應行增挖引河一道。攩水壩二道。並著一律興辦。恩承溫葆深都興阿務當悉心會商。認真經理。以期工堪經久。餉不虛糜。其續行添改工程。估計尚不敷銀七千九百餘兩。現赴盛京戶部先行支領銀二千兩。其餘銀兩。工竣再行找領。即著照所請行。○光緒七年

諭工部奏修理
陵工請照向章辦理等語向來
東陵
西陵遇有異常緊要工程原准隨時奏報專案辦理近
來該管大臣於奏報歲修另案工程時復添入專
案急修等工殊與向章未符該大臣如遇異常緊
要工程仍著隨時專摺奏請估修其餘一概併入
另案不得於奏報歲修另案工程時列入專案等
項名目以歸畫一
○八年
諭工部奏急修工程與案未符據實陳明一摺

陵寢自宜恪遵舊制。上年十一月曾經諭令該管大臣等。如遇有異常緊要工程。隨時專摺奏請估修。其餘一概併入另案。不得於奏報歲修另案時。列入專案等項名目。乃本年毓橚等又復專報急修工程。與向章實有不符。嗣後著該管大臣等。懍遵前旨。如遇夏秋大雨。殿座滲漏。准其奏請急修。其餘各工。概歸另案辦理。再

隆恩殿內。凡有工作。例應敬請

神牌安奉於

東配殿。如非要工。豈容輕瀆。嗣後龕座等處。非有萬不

可緩情形不准率請修理以昭嚴敬○又奏准

東陵歲修工運銀不得逾九百兩由永濟庫領

西陵歲修工運銀不得逾八百兩由節慎庫領

支領祭物○原定凡四時祭饗所用紙張顏料

緞紬布疋等項均咨工部覆准行文戶部由承

辦事務衙門出具文領委員換給工部印領前

赴戶部支領成造

栽種儀樹○原定委官監種限以三年限內乾

枯者監種官自行補足限外者由部覈給錢糧

補種○康熙三十三年覆准

陵寢栽樹。每間二丈。種樹一株。○乾隆十三年奏准。

陵寢枯樹。應行補栽。累年龍統造報。並無定例。嗣後以本年為始。如有枯樹。作為五年一次。由承辦事務衙門詳細覈明。應否補栽。分別具奏。由部給發錢糧。令該處內務府及工部官。督令樹戶揀選栽種。至

隆恩門以後。及兩旁樹株。毗近

寶城園牆。屢行栽種。有關風水。嗣後如有枯樹。遞年別行註冊。期滿五年。將所記之數。分別奏請辦理。

○二十四年奏准。

東陵回乾木植。歲有餘賸。兼多長大材料。因須變價。以致匪徒指鮮為乾。偷竊弊由於此。嗣後無論大榦旁枝。俱令鋸短。劈作片柴。除供本年額需及存備次年接用。餘俱查交地方官變價。報明藩司。即於該州應領樹夫工食等項。照數扣除。其細碎分賞官員。仍照原議。至貼記回乾樹株。應令該管總兵。督率員弁開報。仍親往抽查。再每年薙草時。遠近邨民。均許放入。應由該州派勤幹員弁。在出入各門逕稽查。止許攜帶鐮刀。不得夾入斧鋸。私藏夾帶者。交官究訊。〇二十五

年

諭。陵寢樹株稀疏處。照例補栽。其稠密之處。毋庸補栽。○

二十八年

諭。陵寢松柏樹株。春季栽種。不如冬季栽種為妥。下雪後將樹根周圍以雪培之。則新種之樹易長。所有應種樹株。即於冬季栽種。○三十年奉

旨。陵寢儀樹。關繫重大。必須專派大員經理。以昭慎重。至

樹株定例限內回乾者著落原栽之員賠補但伊等每以細小樹株補栽充數多不能生活繁茂相沿日久幾至有名無實蓋由向來雖有三年保固之例並未計及限內賠種果否長成亦不查覈所栽樹株圍尺是否如式則一屆限外既可希圖諉責而限內補種率皆視為具文殊非敬謹之道嗣後回乾補種之樹應行保固三年者務覈其實能成活始准報銷亦不得聽其以小樹搪塞儻有仍前因循草率者惟派出之該總管是問○三十五年議准

樹戶嗣後於冬季種樹時每名辦交十株不領錢

糧其所種樹株如有回乾仍令照數補栽○三

十七年

諭

兩陵有應行歲修之處例於年終彙奏請派侍郎一員

前往查看所有應行賠補栽種樹木及不必賠補樹

木復行具奏交部查覈勢必不能親身查看不過照

原奏數目辦理何能周詳現年終派侍郎前往查看

著將各處栽種樹木即交派出之大臣等一併查辦

○又奏准

孝東陵下馬碑松樹一株支架作為蟠龍松○三十八

年

諭。據滿斗奏巡查風水圍牆內山樹儀樹。俱皆茂盛。惟海樹疏密不等。請令該管之總兵。照山樹之例。遇有回乾者。查明照數補栽。仍於年底彙總奏明。派工部大臣查驗覈銷等語。海樹一項。非山樹儀樹可比。且每歲俱有小樹萌生。日滋月益。易於繁茂。皆為海樹。即有回乾之樹。原可毋庸如數補栽。總當就此兩項相衡。以定補栽之準。若新生之樹。多至五百株。而回乾僅三百株。則是新多於枯。止須視林內稀疏處。補植百餘株。仍屬有贏無絀。設或新樹少而回乾多。則

應爲補植久之自更榮盛其事向係兵丁自行經理
聽該總兵覈辦原不免漫無稽考但亦不必與山樹
儀樹一律奏聞派工部堂官查驗嗣後著該總兵每
年查明新樹若干回乾樹若干報知總理衙門即令
就近查明會同該總兵酌量辦理○又奏准
陵寢樹株均係冬至後陸續補栽未能畫一妥協嗣後
應於冬至前悉行栽種○四十二年奏准
泰陵
泰東陵樹戶每年共應交樹千株如照例補種外尚有
餘樹每株照實在採買價值交銀二錢四分存

廣恩庫備用○四十五年

諭○孝陵隆恩門前蟠龍松一株○西南面回乾枝杈著删去○其空缺處○另尋小蟠龍松一株○補此空隙○欽此○遵

旨補種小蟠龍松一株○四十六年奏准○孝東陵三洞石橋西松樹一株○支架作爲蟠龍松○四十八年奏准○孝陵隆恩門前蟠龍松○西面又有回乾枝杈○仿照前次删去○補種小蟠龍松一株○又奏准○西陵樹戶○於補種儀樹外○所餘應交松樹一株○改令辦

交雜樹五株。在儀樹外地面栽種。其折價交銀

之例停止。○五十一年奏准。

西陵儀樹外。應添雜樹。由官採辦栽種。所有廣恩庫存

儲銀兩。交易州知州發商生息。按年交納。為酌

辦雜樹之用。○嘉慶十五年奉

旨。福長安奏

孝陵

景陵儀樹。均已補栽整齊。所有前定各樹戶每年交樹

十株之例。請行停止等語。

孝陵

景陵儀樹。從前因該樹戶等栽種不善。回乾過多。樹行內多有空缺。是以議令每名每年交樹十株。以資添補。現既全行補齊。嗣後惟須於冬令前期。查明各

陵儀樹限內限外回乾。並所補

孝陵

景陵樹株。如再有回乾。俱責令該樹戶等如數補栽另限保固外。其從前議定每名每年交樹十株之處。著自嘉慶十六年為始。即行停止。○道光十四年

諭。據寶興等奏山水陡發。

永陵

明堂前土隄泊岸上樹株衝倒數百棵。是否尚可扶植。抑或全應補種。著詳查具奏。欽此。遵

旨覆奏。衝倒樹株已飭該地方官趕緊扶植。尚可無庸補種。○咸豐四年奏准。馬蘭鎮原存回乾木植招商變價。○六年奏准。

陵寢重地。儀行樹株三年限外。儀樹每千株回乾不及十株者免議。十株以上。該管官罰俸六月。三十株以上。罰俸一年。五十株以上。降一級留任。行樹每千株。回乾不及五株者免議。五株以上。該管官罰俸六月。二十株以上。罰俸一年。三十株

以上。降一級留任。其儀樹每千株回乾至一百株以上。行樹每千株回乾至五十株以上。該管官均降一級調用。並將失察之該管大臣。罰俸一年。如有勤慎澆灌。千株內並無一株回乾者。係儀樹准其紀録一次。係行樹准其紀録二次。責令該大臣於年終彙報時。分析咨部辦理。儻經管人員以多報少。由該管大臣隨時指明嚴參。將捏報之員革職。係該管大臣查出奏參者免議。儻別經發覺。將該大臣照不應重公罪律。降二級留任。○七年

諭。載容等奏請撥庫款澆灌樹株一摺。西陵近日雨澤稀少。所有儀行各樹。自宜隨時灌溉。以期一律青葱。准其由廣恩庫長蘆項下。撥銀六百兩。分給各處。趕緊添雇夫工。勤加澆灌。○十年

諭。存誠奏補栽樹株並籌款津貼一摺。東陵伐除蟲齧回乾樹株。所有派撥餘丁飯食錢文。著准其由永濟庫租銀項下。支領銀二百兩。以資津貼。並准其在永濟庫租銀項下。支銀一百兩。作為培灌之需。俟新栽小樹於限內成活後。即將培灌之銀停止。○同治四年議准。

陵寢樹株。自同治五年分起。栽種已屆三年限外。儀樹每千株。回乾二十株。行樹每千株。回乾十株者。免議。二十株十株以上。分別議處。儀樹千株回乾至一成半。行樹千株。回乾至一成。將澆灌不力之員。從重議處。失察之該管大臣。一併交部議處。如灌溉得力。每千株內無一回乾者。准予獎敘。○六年議准。自本年始。將回乾樹株。圍徑件數。冊報工部。伐除。存內務府營房。由次年承修另案工程之大臣。量材取用。工竣。所餘變價歸廣恩庫。○九年

諭。志和等奏回乾樹株可否另招殷商變價抑仍解交
易州工部存儲等語。著工部妥議具奏。欽此。遵
旨議准。除已運一萬三千二百餘株。繳樹價五千串歸
庫毋庸議外。其已伐未運各樹。仍照舊制運交
易州工部存儲備用。每年造册送部。交查勘歲
修大臣查驗。如有漏報捏報。及偷竊作踐。由該
管大臣嚴參。

欽定大清會典事例卷九百四十九

工部

園寢墳塋　園寢規制　墳塋規制

園寢規制〇

昭西陵貴人園寢〇琉璃花門一座〇廣一丈七尺四寸〇縱七尺三寸〇檐高一丈七尺五寸〇前正中饗殿一座〇廣四丈二尺五寸〇縱一丈九尺三寸〇檐高一丈六尺五寸〇南有太門三〇廣三丈八尺〇縱二丈三尺〇檐高一丈六尺五寸〇東西廂各三間〇廣三丈七尺五寸〇縱二丈四尺三寸〇檐高一丈二尺

五寸。左右下馬樁二。圍牆周長七十一丈。高一丈二尺六寸。〇

琉璃花門一座。廣一丈八尺二寸。縱八尺八寸。檐高一丈一尺。前正中饗殿一座。廣八丈二尺。縱四丈四尺五寸。檐高一丈三尺五寸。兩廡各五間。廣五丈五尺八寸。縱二丈四尺二寸。檐高一丈六尺二寸。東有燎罏一座。廣九尺七寸。縱七尺。高七尺三寸。南有大門三。廣四丈七尺二寸。縱二丈八尺六寸。檐高一丈二尺六寸。門外左右設班房。東西廂各五間。廣五丈

五尺。縱二丈一尺五寸。檐高九尺二寸。前有一洞石橋一座。圍牆周長一百五十五丈。高一丈三尺。

妃園寢琉璃花門一座。廣一丈八尺五寸。縱九尺六寸。檐高一丈二尺三寸。前正中饗殿一座。廣六丈七尺。縱三丈四尺。檐高一丈三尺。東有燎鑪一座。廣八尺七寸。縱六尺一寸。高七尺。南有大門三。廣三丈八尺五寸。縱二丈六尺五寸。檐高一丈一尺五寸。門外設左右班房。東西廂各五閒。廣五丈一尺。縱一丈七尺。檐高九尺。前有

一洞石橋一座○圍牆周長一百五十五丈七尺○高一丈三尺○

泰陵皇貴妃園寢○琉璃花門一座○廣一丈九尺○縱九尺五寸○檐高一丈三尺○前正中饗殿一座○廣六丈縱三丈四尺○檐高一丈三尺○東有燎鑪一座○廣九尺○縱六尺四寸○高六尺六寸○南有大門三○廣三丈八尺五寸○縱二丈六尺五寸○檐高一丈一尺五寸○門外設左右班房○東西廂各三間○廣三丈一尺○縱一丈七尺○檐高九尺○前有一洞石橋一座○圍牆周長一百三十丈九尺○高一丈五寸○

○

裕陵皇貴妃園寢。琉璃花門二座。廣一丈八尺。縱九尺。檐高一丈一尺。正中饗殿一座。廣六丈七尺七寸。縱三丈五尺三寸。檐高一丈五尺二寸。兩廡各五閒。廣五丈一尺五寸。縱二丈二尺四寸。檐高一丈三尺五寸。東有燎鑪一座。廣九尺三寸。縱六尺五寸。高八尺六寸。南正中大門三。廣三丈三尺八寸。縱二丈七尺二寸。檐高一丈三尺八寸。門外設左右班房。東西廂各五閒。廣五丈一尺。縱一丈七尺三寸。檐高一丈。前有一洞石

橋一座。圍牆周長一百三十丈六尺。高一丈四尺。○

昌陵皇貴妃園寢。琉璃花門一座。廣一丈八尺。縱九尺。檐高二丈一尺三寸。前正中饗殿一座。廣六丈。縱三丈四尺。檐高一丈三尺。東有燎鑪一座。廣九尺六寸。縱六尺八寸。高七尺三寸。南有大門三。廣三丈八尺四寸。縱二丈。檐高一丈一尺五寸。門外設左右班房。東西廂各三間。廣三丈一尺。縱一丈七尺。檐高九尺。前有一洞石橋一座。圍牆周長一百四十五丈四尺。高一丈二尺。○

定陵皇貴妃園寢。琉璃花門一座。廣一丈九尺。縱六尺四寸。高稱之。東西卡子牆高一丈一尺。長十九丈。正中饗殿一座。廣七丈六尺。縱五丈二尺。檐高一丈八尺。東有燎鑪一座。廣九尺。縱六尺二寸。高九尺。南有大門三。廣四丈五尺。縱三丈一尺六寸。檐高一丈四尺。門外設左右班房各二間。東西廂各五間。前有一洞石橋一座。圍牆周長一百三十二丈。高一丈一尺五寸。○永華山

端慧皇太子園寢。琉璃花門一座。廣一丈八尺四寸。縱八尺。檐高一丈二尺。前正中饗殿一座。廣

六丈五尺四寸。縱三丈四尺。檐高一丈四尺。兩廡各五間。廣四丈八尺。縱二丈四尺五寸。檐高一丈三尺五寸。東有燎鑪一座。廣九尺三寸。縱六尺六寸。高七尺。南有大門三。廣五丈一尺。縱二丈二尺。檐高一丈一尺五寸。門外設守護班房。東西廂各三間。廣三丈六尺七寸。縱二丈一尺七寸。檐高一丈二寸。圍牆周長一百三十丈二尺。高一丈一尺。○

皇十二子園寢琉璃花門一座。廣一丈五尺五寸。縱七尺一寸。檐高一丈一尺五寸。正中饗殿一

座。廣三丈八尺。縱二丈八尺二寸。檐高一丈一尺二寸。前有大門。廣一丈五尺二寸。縱一丈八尺。檐高一丈六寸。門外設守護班房。圍牆周長四十九丈。高九尺二寸。

○丈營臺榮親王園寢琉璃花門一座。廣一丈六尺二寸。縱六尺。檐高一丈八寸。正中饗殿一座。廣三丈八尺六寸。縱二丈六尺五寸。檐高一丈二尺。前有大門。廣三丈五尺。縱二丈一尺。檐高一丈一尺。門外設守護班房。東西廂各三間。廣三丈八尺六寸。縱二丈六尺五寸。檐高一丈二尺。圍牆周長五十二

丈六尺。高一丈。○朱華山理密親王園寢。琉璃花門一座。廣一丈八尺。縱八尺。檐高一丈四尺。東西卡子牆長九丈四尺。高一丈一尺。正中饗殿一座。廣六丈二尺。縱四丈一尺。檐高一丈七尺。前有大門。廣四丈五尺。縱二丈八尺。檐高一丈五尺。門外設守護班房。東西廂各三間。園牆周長七十二丈。高一丈一尺。○張家莊端親王園寢。琉璃花門一座。廣一丈六尺。縱六尺。檐高一丈六寸。正中饗殿一座。廣三丈八尺。縱二丈五尺。檐高一丈二尺。前有大門。廣三丈四尺。縱

二丈。牆高一丈五寸。門外設守護班房。東西廂各三間。廣三丈一尺。縱一丈二尺。檐高一丈。圍牆周長五十一丈四尺。高一丈。○王家莊懷親王等園寢。規制與端親王園寢同。○梁各莊慧愍固倫公主園寢。正中饗殿一座。廣三丈一尺。縱一丈九尺。檐高一丈。南有大門。廣三丈一尺。縱一丈三尺。檐高九尺五寸。門外設守護班房。東西廂各三間。廣二丈八尺。縱一丈二尺。檐高九尺。圍牆周長五十二丈六尺八寸。高七尺三寸。○許家峪端憫固倫公主園寢。正中饗殿一

座。廣三丈五尺九寸。縱二丈九尺八寸。檐高一丈一尺三寸。南有大門。廣三丈五尺二寸。縱一丈九尺。門外設守護班房。東西廂各三間。園牆周長九十一丈。高一丈三尺。○陳門莊端順固倫公主園寢。正中饗殿一座。廣二丈一尺一寸。縱如之。檐高一丈二尺三寸。南有大門。廣一丈一尺九寸。縱一丈四尺四寸。檐高一丈二尺三寸。門外設守護班房。東西廂各二間。廣二丈。縱一丈二尺。檐高八尺五寸。園牆周長三十二丈一尺。高一丈二尺三寸。○妙高峯

醇賢親王園寢。琉璃花門一座。廣一丈四尺。縱五尺二寸。檐高九尺八寸。東西卡子牆各長五丈三尺。高八尺。正中饗殿一座。五間。廣五丈三尺。縱二丈七尺。檐高一丈一尺五寸。饗殿前抱廈三間。廣三丈三尺。縱一丈五尺。檐高一丈一尺。北面燎鑪一座。廣九尺三寸。縱六尺五寸。檐高八尺六寸。大門一座三間。廣三丈四尺。縱一丈六尺。檐高一丈。門外設守護班房南北廂各三間。廣二丈八尺。縱一丈六尺。檐高八尺五寸。圍牆周長七十一丈九尺四寸。高八尺。黃色琉璃碑

亭一座。四面各顯三間。廣二丈。縱高一丈三尺八寸。碑高九尺。廣四尺。龍首高四尺五寸。龜趺高稱之。碑文內恭書

皇帝御名。

墳塋規制。原定。親王饗堂五間。門三。飾硃紅油。繪五綵金花。茶飯房左右各三間。碑亭一座。圍牆百丈。守冢人十戶。世子郡王饗堂三間。門三。飾硃紅油。繪五綵小花。茶飯房三間。碑亭一座。圍牆八十丈。守冢人八戶。固倫公主同。貝勒貝子饗堂三間。門一。飾硃紅油。不繪綵。茶飯房

三間。碑一通。圍牆七十丈。守冢人六戶。和碩公主郡主同。鎮國輔國公饗堂門制。與貝勒貝子同。碑一通。圍牆六十丈。守冢人四戶。縣主郡君同。鎮國輔國將軍。碑一通。圍牆三十五丈。守冢人二戶。民公侯伯。碑一通。圍牆四十丈。守冢人四戶。一二品官制與鎮國將軍同。三品官碑一通。圍牆三十丈。守冢人一戶。四品五品官同。六品以下。碑一通。圍牆十有二丈。○又定。塋前石像生。民公侯伯一二品官。皆用石人二。石馬二。石虎二。石羊二。石望柱二。三品官減石人。四品

官減石人石羊。五品官減石人石虎。○又定。凡

造墳立碑。一二品官病故。禮部題請。如止給半

葬。即與碑價。三品以下歿於王事者。禮部始行

題請。凡工價銀旗員由部節愼庫給發。在外直

省藩庫給發。○順治十年題准。親王給造墳工

價銀五千兩。世子四千兩。郡王三千兩。貝勒二

千兩。貝子一千兩。鎭國公五百兩。輔國公同。○

又議准。親王至輔國公碑身均高九尺。用交龍

首龜趺。親王碑廣三尺八寸七分。首高四尺五

寸。趺稱之。世子郡王碑廣三尺八寸。首高三尺

九寸。趺高四尺三寸。貝勒碑廣三尺七寸三分。首高三尺六寸。趺高四尺一寸。貝子碑廣三尺六寸六分。首高三尺四寸。趺高四尺。鎮國公碑廣三尺六寸三分。首高三尺三寸。趺高三尺九寸。輔國公同。○又題准親王給碑價銀三千兩。世子二千五百兩。郡王二千兩。貝勒千兩。貝子七百兩。鎮國公四百五十兩。輔國公同。○十八年議准民公給造墳工價銀六百五十兩。侯六百兩。伯五百五十兩。一品官五百兩。二品官四百兩。三品官三百兩。四品官二百兩。五品至七

品官一百兩。皆給價令其自造。○又題准鎮國將軍給碑價銀五百兩。輔國將軍四百兩。○康熙二年定。官員曾經予謚者。工部差官立碑。○十四年議准。鎮國將軍造墳工價。與一品官同。輔國將軍與二品官同。○又議准。鎮國將軍碑身高八尺五寸。廣三尺四寸。螭首龜趺。首高三尺趺高三尺六寸。輔國將軍碑身高八尺。廣三尺二寸。麒麟首龜趺。首高二尺八寸。趺高三尺四寸。民公侯伯碑身高九尺。廣三尺六寸。螭首龜趺。首高三尺二寸。趺高三尺八寸。一品官碑

制與鎭國將軍同。二品官碑制與輔國將軍同。
三品官碑身高七尺五寸。廣三尺。天祿辟邪首
龜趺。首高二尺六寸。趺高三尺二寸。四品官至
七品碑皆圓首方趺。四品官碑身高七尺。廣二
尺八寸。首高二尺四寸。趺高三尺。五品官碑身
高六尺五寸。廣二尺六寸。首高二尺二寸。趺高
二尺八寸。六品官碑身高六尺廣二尺四寸。首
高二尺。趺高二尺六寸。七品官碑身高五尺五
寸。廣二尺二寸。首高一尺八寸。趺高一尺二寸。
○又題准。鎭國將軍碑價銀三百五十兩。輔國

將軍三百兩。予謚大臣停其差官立碑。皆給價令其自立。民公侯伯各四百兩。一品官與鎮國將軍同。二品官與輔國將軍同。三品官二百五十兩。○乾隆四十年議准。鎮國公輔國公造墳工價。入八分公五百兩。未入八分公三百兩。其鎮國將軍以下。給價之例停止。○又議准。鎮國公輔國公碑價。入八分公四百五十兩。未入八分公二百五十兩。其鎮國將軍以下。給價之例停止。○嘉慶十年奉

旨。旗員葬銀碑銀一款。外省均由布政司給發。報部覈

銷。惟東三省所屬旗員。例應出具文領。赴部領回給發。歷來遵辦已久。而吉林一處。自嘉慶七年起。該將軍於旗員應得葬銀碑銀。准禮部原題。即由本處給發。報部請銷。經該部覈與應給銀數相符。未經議駁。即予准銷。所辦均屬非是。各部相沿例案。總宜遵循舊章。不得妄自更改。吉林旗員葬銀碑銀。該將軍於接到禮部原題時。自應查照向例辦理。如以赴部領給。較多跋涉。即應據實奏明。請由本處動支。俟旨遵行。乃輒自行給發。迹近專擅。秀林著交部議處。工部於該將軍報銷時。既覈與成例不符。自當駁令赴部

請領。亦不應率准支銷。所有原議准銷各案之工部
堂司官著查明交部察議。至此項銀兩。各省既由布
政司給發。何以東三省所屬之員。獨令遠涉京師。赴
部具領。不特稽延時日。且往來亦免需費。亦非所以
示體恤。嗣後盛京吉林黑龍江各處旗員應得葬銀
碑銀。均著改由本處給發。報部覈銷。以歸畫一。○道
光二十四年定。親王塋制。饗堂五間。親王世子
至輔國公皆三間。親王。親王世子。郡王。門三。貝
勒以下門一。親王繪五綵。飾以金。覆以綠琉璃
瓦。親王世子郡王。止繪五綵。皆覆以綠琉璃瓦。

貝勒以下施朱不繪。用瓶瓦。親王墳圍周百丈。
親王世子郡王八十丈。貝勒。貝子七十丈。鎮國
輔國公六十丈。鎮國輔國將軍三十五丈。奉國
奉恩將軍均三十丈。○又定。民公。侯伯墳。圍牆
一面。各二十度。共八十度。四戶看守。一品二品
官員墳。圍牆一面。各十七度半。共七十度。二戶
看守。六品官員以下。有頂戴官員以上墳圍牆
一面。六度。共二十四度。庶民墳圍牆一面。四度
共十六度。六品以下官庶民以上。看墳不過二
人。○又定。一品官塋地九十步。墳高一丈六尺。

二品官塋地八十步。墳高一丈四尺。三品官塋地七十步。墳高一丈二尺。以上石獸並六。四品官塋地六十步。墳高一丈。五品官塋地五十步。墳高八尺。以上石獸並四。六品官塋地四十步。七品官塋地二十步。墳高六尺。以上發步。皆自塋心數至邊。五品以上。許用碑。龜趺螭首。六品以下。許用碣。方趺圓首。庶人塋地九步。穿心十八步。止用壙銘。

欽定大清會典事例卷九百五十

工部

防護 古昔陵廟 祠墓

古昔陵廟。順天府屬昌平州境內。有明成祖仁宗宣宗英宗憲宗孝宗武宗世宗穆宗神宗光宗熹宗懷宗陵。涿州境內。有後漢昭烈帝廟。房山縣境內。有金太祖世宗陵。直隸省。保定府屬望都縣境內。有堯母陵堯母陵並見山東濮州。均設防護。帝堯廟。高陽縣境內。有顓頊高陽氏廟。順德府屬唐山縣境內。有帝堯廟。廣平府屬清河縣境

內。有東漢孝德皇陵。大名府屬南樂縣境內。有倉帝史皇氏陵廟。倉帝陵並見河南省祥符虞城兩縣。均設防護。趙州直隸州屬柏鄉縣境內。有東漢光武帝廟。臨城縣境內。有漢高祖廟。〇山東省。濟南府屬歷城縣境內。有帝舜廟。泰安府屬東平州境內。有帝堯陵。謹案帝堯陵原定東平州祭。乾隆二年議准改祭於濮州。兗州府屬曲阜縣境內。有少昊金天氏陵。汶上縣境內。有夏王大禹廟。沂州府屬郯城縣境內。有夏王大禹廟。曹州府屬菏澤縣境內。有帝堯廟帝舜廟。曹縣境內。有商王成湯廟。濮州境內。有堯母陵帝

堯陵。帝堯陵並見東平州及山西省臨汾縣均設防護。東昌府屬聊城縣境內。有顓頊高陽氏廟。○山西省。平陽府屬臨汾縣境內。有帝堯帝舜大禹廟帝堯陵。曲沃縣境內。有黃帝軒轅氏廟。蒲州府屬永濟縣境內。有帝舜廟娥皇女英廟。榮河縣境內。有商王成湯陵。成湯陵並見安徽省亳州均設防護。潞安府屬長治縣境內。有炎帝神農氏廟夏王大禹廟。澤州府屬高平縣境內。有炎帝神農氏廟。朔平府屬右玉縣境內。有北魏孝文帝陵。保德直隸州屬河曲縣境內。有夏王大禹廟。霍州直隸州屬趙城縣境

內。有女媧氏陵廟。解州直隸州屬安邑縣境內。有帝舜陵。夏縣境內。有夏王大禹廟。及夏后氏一代陵寢。絳州直隸州屬聞喜縣境內。有姜嫄陵。姜嫄陵並見陝西省武功縣。均設防護。絳縣境內。有姜嫄廟。稷山縣境內。有后稷陵。河津縣境內。有夏王大禹廟。○河南省。開封府屬祥符縣境內。有古倉帝陵。夏王大禹廟。鄭州境內。有五代周世宗陵。陳州府屬淮甯縣境內。有太昊伏羲氏陵。西華縣境內。有商高宗陵。太康縣境內。有夏太康少康陵。周平王陵。歸德府屬虞城縣境內。有古倉帝

陵。柘城縣境內。有古朱襄氏廟。彰德府屬安陽縣境內。有帝堯廟商王成湯廟。湯陰縣境內。有周文王廟。內黃縣境內。有商中宗陵。衛輝府屬獲嘉縣境內。有周武王廟。滑縣境內。有顓頊高陽氏帝嚳高辛氏陵廟。高辛氏陵並見陝西懷慶府屬修武縣境內。有商王成湯廟東漢獻帝陵。武陟縣境內。有商王成湯廟。河南府屬鞏縣境內。有宋宣祖。太祖。太宗真宗。仁宗。英宗。神宗哲宗陵。孟津縣境內。有東漢光武帝陵。新安縣境內。有商王成湯廟。後唐莊宗陵。澠池縣境內。

省郃湯縣均設防護。

有周桓王陵。南陽府屬新野縣境內。有東漢光武帝廟。後漢昭烈帝廟。許州直隸州屬臨潁縣境內。有商高宗廟。陝州直隸州屬閿鄉縣境內。有黄帝軒轅氏廟。○江蘇省。江甯府屬上元縣境內。有晉元帝。明帝。成帝。穆帝。康帝。哀帝。簡文帝。孝武帝。安帝。恭帝陵。宋武帝。文帝。明帝陵。陳高祖文帝陵。明太祖陵。歷代帝王伏羲神農軒轅少昊顓頊帝嚳帝堯帝舜夏王禹。商王湯周武王。漢高祖。光武。唐太宗宋太祖。元太祖廟。常州府屬武進縣境內。有齊高帝。及昭皇后陵。鎮

江府屬丹徒縣境內。有宋孝穆帝陵章皇太后陵。丹陽縣境內。有齊宣帝武帝景帝明帝陵。梁文帝武帝簡文帝陵。揚州府屬江都縣境內。有夏王大禹廟。甘泉縣境內。有盤古氏廟。○安徽省。潁州府屬亳州境內。有商王成湯陵。○浙江省。紹興府屬山陰縣境內。有古倉帝廟夏王大禹廟。會稽縣境內。有夏王大禹陵宋隆祐太后陵徽宗及鄭后欑宮顯仁韋后憲節邢后欑宮高宗孝宗光宗甯宗理宗度宗陵。○湖北省。漢陽府屬漢陽縣境內。有夏王大禹廟。安陸府屬

鍾祥縣境內。有明興獻帝陵。襄陽府屬襄陽縣境內。有夏王大禹廟。○湖南省。長沙府屬湘陰縣境內。有虞帝二妃陵廟。女英陵並見陝西省商州均設防護。衡州府屬酃縣境內。有炎帝神農氏陵廟。永州府屬寧遠縣境內。有帝舜陵廟。帝舜陵並見山西省安邑縣。均設防護。○陝西省。西安府屬長安縣境內。有周穆王陵。咸寧縣境內。有秦二世陵。漢文帝。宣帝陵。薄太后。衛皇后陵。唐穆宗韋后。宣宗鼂后陵。懿宗王后安陵。王后壽陵。咸陽縣境內。有周文王。武王。成王。康王。共王陵。漢高祖。惠帝。昭帝。元帝。成

帝哀帝平帝陵。興平縣境內。有漢武帝陵。臨潼縣境內。有周幽王秦始皇陵漢太上皇陵。高陵縣境內。有漢景帝陵。鄠縣境內。有周王季陵。涇陽縣境內。有唐德宗宣宗陵。三原縣境內。有唐太祖高祖敬宗武宗陵。渭南縣境內。有北魏孝武帝陵。富平縣境內。有北魏孝文帝陵。孝文帝並見山西省右五縣。均設防護。北周文帝陵。唐中宗代宗順宗文宗懿宗陵。醴泉縣境內。有唐太宗陵廟肅宗陵。同州府屬郃陽縣境內。有帝嚳高辛氏陵。蒲城縣境內。有唐睿宗陵讓皇帝陵。元宗憲宗穆宗

陵。鳳翔府屬岐山縣境內。有古倉帝廟周太王
廟。寶雞縣境內。有炎帝神農氏廟。扶風縣境內。
有隋高祖文帝陵。興安府屬平利縣境內。有古
女媧氏廟。商州直隸州境內。有帝舜妃女英陵
商元王廟。乾州直隸州境內。有唐高宗僖宗陵。
州屬武功縣境內。有姜嫄陵廟后稷廟隋煬帝
陵唐太宗廟。邠州直隸州境內。有姜嫄廟后稷。
太王廟。州屬湻化縣境內。有漢鉤弋夫人陵。鄜
州直隸州屬中部縣境內。有黃帝軒轅氏陵。○
甘肅省。平涼府屬固原州境內。有夏王大禹廟。

鞏昌府屬岷州境內。有夏王大禹廟。階州直隸州境內。有周武王廟。州屬文縣境內。有周文王廟。成縣境內。有唐高祖廟。秦州直隸州境內。有太昊伏羲氏廟。○四川省。成都府屬華陽縣境內。有後漢昭烈帝陵。○廣東省。廣州府屬新會縣境內。有宋楊太后全節廟。○廣西省。桂林府屬臨桂縣境內。有帝舜廟。靈川縣境內。有帝堯廟。○順治元年定。昌平州明代十二陵。設內監陵户。禁止樵牧。○八年

諭。順治元年定守明帝陵寢及祭典。因神宗與我朝有

嫌。故裁之。朕思前朝帝王陵寢。理宜防護。況我朝凡
事俱從寬厚。神宗陵著照十二陵例。以時致祭。仍設
太監陵戶看守。○康熙二十八年奉
旨。會稽禹陵。著地方官修理陵廟。增守護人役。○三十
八年覆准。明代孝陵。委江甯地方佐貳官一人。
專司修理傾圮。○四十一年
諭。織造官會同地方官。動支公項。修理會稽禹陵。○雍
正七年
諭。自古帝王皆有功德於民。雖世代久遠。而敬禮崇奉
之心。不當弛懈。其陵寢所在。乃神所憑依。尤當加意

防衛。至於往聖先賢名臣忠烈。芳型永作楷模。正氣長留天壤。其祠宇塋墓。亦當恭敬守護。以申仰止之忱。著各省督撫轉飭各屬將境內所有古昔陵寢祠墓。勤加巡視。防護稽察。務令嚴肅潔淨。以展誠恪。若有應行修葺之處。著動用本省存公銀委官辦理。朕見歷代帝王。皆有保護古昔陵寢之飭諭。而究無奉行之實。朕雍正元年恩詔內。即以修葺歷代帝王陵寢通行申飭。亦恐有司相沿積習。視為泛常。嗣後著於每年年底。令該地方官將防護無虞之處。結報督撫。造冊轉報工部。彙齊奏聞。儻所報不實。一經發覺。

定將該督撫及地方官分別議處。明太祖陵在江甯。昔我
聖祖仁皇帝屢次南巡。皆親臨祭奠。禮數加隆。著江南總督轉飭有司加意防護。其明代十二陵之在昌平州者。自本朝定鼎以來。即設立內監陵戶。給以地畝。令其虔修禋祀。禁止樵採。
聖祖仁皇帝時屢頒諭旨。嚴行申飭。著該督轉飭昌平州知州。昌平營參將。並差委人員時加巡視。務令地境之內。清淨整齊。儻陵戶或有不敷。著該督酌議加增。此南北明陵二處。亦著該督撫於每年歲底冊報

工部彙奏。○乾隆元年

諭。各省前代帝王陵廟。均宜嚴肅整齊以展誠恪。聞湖廣地方炎帝神農氏陵廟。殿宇牆垣。丹雘合度。而帝舜有虞氏陵廟。規模窄狹。丹青剝落。不足以肅觀瞻。著該督撫轉飭有司。動用公項。即行修葺。其別處陵廟如有類此者。悉令該督撫委官察勘。動用存公銀酌量修理。務令完整。再各陵廟向來未設陵戶無人看守者。可酌設幾戶專司灑埽。永著為例。○又

諭。雍正七年

皇考曾降諭旨。凡往聖先賢陵墓有應行修葺者。令各

該省動用存公銀委官料理。今聞山東之少昊陵。帝
堯陵廟。及周公顏子曾子孟子閔子仲子南宮子各
祠廟。迄今數載。尚未興工。殊為怠緩。著山東巡撫即
委官確估報部興修。務期工程堅固。可垂永久。亦不
許委官浮冒侵欺。以致工程草率。○二年議准。帝堯
陵在濮州城東南六十里雷澤之東穀林莊陵
前有饗殿三間。陵南一里。有堯母慶都陵。陵東
五十餘步。有堯妃中山夫人祠。舊設祠田百二
十畝。濠地四十畝。州官春秋祭饗。至東平州堯
陵。緣自金末黃河屢決。穀林舊址無存。明洪武

開未經深考。始於東平葺陵建廟以祀。沿譌既久。今不便仍襲前明故事。致祭東平。應令山東巡撫飭該地方官確勘濮州城東穀林舊址。修建饗殿配殿等項。並於陵前設堯母靈臺祠。配以中山夫人。悉如舊制。詳加料估。動項興修。其東平一陵。仍令有司以時展祭。○五年題准直隸省慶都縣（今名望都）。係帝堯生長之鄉。向有堯母陵廟。年久坍塌。令該督飭屬動項修理。據實報銷。○六年覆准。舜陵雖在湖南。而故都實在蒲坂。則兩地皆為聖蹟。自應時加修葺。以昭敬禮。

今山西省安邑縣帝舜陵寢年久傾圮守陵之
大雲寺亦漸飄搖令該撫動用存公銀立限修
整工竣報銷○九年覆准江甯明太祖陵寢戟
門圍牆朝房廊廡寳城等處均有坍塌委官勘
估即於藩庫存公項內動撥興修○十一年
諭前代帝王陵寢及聖賢忠烈墳墓向來均令修葺防
護陝西為自古建都之地陵墓最多有不載在會典
內者既無圍牆又無陵戶著交該督撫察明酌築圍
牆以禁作踐以資保護○十三年覆准陝西一省古
昔帝王陵寢會典開載祭者十有三陵如黃帝

之橋陵。周文王。武王。成王。康王。漢高帝。文帝。宣帝。魏文帝。唐高祖。太宗。憲宗。宣宗陵。此外周秦漢唐之陵。尚有數十處。向來俱令地方官防護。每年造册報部。而其中多有未築圍牆者。又無守陵之戶。所云防護。有名無實。但陝省帝王陵寢較他省為多。而諸王妃嬪亦多塋墓。此次酌築圍牆。設立陵戶。未可漫無分別。凡古昔帝王皇后陵寢並聖賢忠烈或立德立功立言炳著史册者。所有塋墓。令該撫逐細查明。將酌築圍牆丈尺作法。先行造册報部。次第辦理。其諸王

妃嬪及先賢忠烈內雖有善足錄而考其生平事業未甚表著者毋庸一概築牆防護再現在陵寢有陵前無隙地者有止數圍築圍牆者亦有陵外隙地自數十畝至數十頃不等者儻不乘此清釐日久難免侵佔而看守陵墓之戶必須每歲給有工食方有責成應將清出陵外隙地數目無多者給附近居民耕種免其升科充為陵戶其地畝多者令地方官酌收租息以為撥給並無隙地陵戶工食之用毋庸動支公項仍造具收獲租息並給各陵戶工食清冊報部

察覈。再黃帝文武成康之陵。周公太公之墓。均
有饗祠。年久不免傾圮。令該撫將應行修葺之
處。照例先行造具估冊咨部。委官修葺。工竣取
具冊結報銷。其將來所收租息。除築牆工貲陵
戶工食外。每年積餘。即可為修葺各饗殿及先
賢祠守之用。統於歲終將收支數目造冊報覈。
至昔日諸王妃嬪及諸臣之墓。雖不在築牆看
守之例。仍令地方官留意防護。不致湮沒。凡先
賢有後裔者。聽其自為防護。其子孫衰微不能
自築園牆者。亦為築牆防護。統於每歲防護冊

内。逐款造冊報部。照例彙入年終具題。又奏
准。明愍帝陵饗殿牆垣傾圮。令直督轉飭有司
確估工料。動支存公銀量為修葺。十六年
諭。金朝陵寢。近在房山。歲久榛蕪。未經修葺。朕惟國家
祀典光昭。雖以時遣官將事。而一切饗殿繚垣儀制
所存。觀瞻宜備。令直隸總督前往相度。有應增修除
治者。即行奏聞。率屬鳩工庀事。工竣之日。朕躬親展
奠。以昭敬禮前朝之意。又
諭。朕省方問俗。巡幸江甯。蔣山之麓。明太祖陵在焉。
皇祖聖祖仁皇帝南巡時。念其為一代創業之君。

鑾輿屢詣曠典光昭朕於駐蹕詰朝命駕前往躬申奠
謁念本朝受命以來百有餘年勝國故陵寢殿依然
松楸無恙皆我
祖
宗盛德保全之所致也令該督撫飭地方官加意保護
其附近陵地毋許樵牧往來致滋踐踏並曉諭各陵
戶知之○十七年覆准遵
旨察勘金陵量為修葺金太祖陵地面寬平重建饗殿
築圍牆立正門凡祭臺甬道之傾圮者如式修
整金世宗陵饗殿祭臺甬道缭垣均行增葺繚

基隘未建正門。前設柵欄。立東西角門二。其原

有

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝加禮前朝

御製碑文勒石建亭二。敬加修理。以垂不朽。至金陵在

崇山之內。距房山北門凡二十里。由周口郜迤

北沿途山石。並動撥藩庫存公銀鳩工除治。○

二十六年覆准。陝西省中部縣黄帝陵廟。由庫

儲陵租銀內支給修理。○二十八年覆准。少昊

陵在山東曲阜縣東北二里。其饗殿配殿寳頂

石坊大門繚垣年久坍塌。委官確估。在於藩庫

存公項内動撥興修。工竣據實報銷。○三十二

年覆准。江蘇省武進縣齊高帝泰安陵墓。動項

修葺。○又覆准。江甯明太祖陵寢。正殿戟門龍

鳳門宰牲亭等處。均有坍塌。動用藩庫存公銀

如式修整。○三十六年覆准。會稽禹陵。坍損之

處甚多。未易同時修復。應酌量緩急。分作三年

辦理。大殿列為緊工。饗殿兩廡東西碑房等處

次之。陵碑亭六角亭各工又次之。令浙江巡撫

飭屬按限興修。分案據實報銷。○三十九年覆

准會稽宋孝宗理宗陵廟委官修葺在於藩庫
程費項內支給○五十年
諭直隸昌平州為前明陵寢之地本朝定鼎後我
世祖章皇帝即命以帝禮改葬思陵並飭工部修葺諸
陵
親臨奠酹並禁止樵採添設陵户我
皇祖聖祖仁皇帝亦曾
親臨致奠並飭地方官加意防護所以加禮前代者最
為優渥朕此次行幸湯山取道昌平躬詣長陵致奠
見諸陵寢明樓饗殿多有損壞神牌龕案亦遺失無

存。為之慨然弗忍視。蓋由明代中葉以後。國事廢弛。全不以祖宗為念。於陵寢並未修葺。至末年復經流寇擾亂。亦無人守衛。以致日久傾圮。若其後代之君。果能歲加繕治。整齊完固。逮今不過百有餘年。亦何致頹剥若此。又諸陵前雖建有碑座。均未鐫勒。未審彼時是何意見。今親臨奠醊。周覽之下。深為軫惻。自應重加葺治。增設龕位。俾臻完備。再我朝開創之初。睿親王以我師克取遼東時。明之君臣惑於形家謬說。疑金代陵寢與本朝王氣相關。將房山縣金陵拆毀。是以爾時亦將定陵饗殿撤去。停其祭祀。然明樓

寶城。仍存其舊未壞也。維時我
世祖尚未親政。其事實由睿親王建議。亦非
世祖意也。今國家一統。已歷百數十年。勝朝陵寢自應
一體修復。所有定陵饗殿著仍行修建。春秋祀事如
故。又明世宗永陵。前因尹嘉銓條奏。將其祭祀裁撤。
但前明之亡。不亡於崇禎而亡於萬歷天啟。是以於
歷代帝王廟中撤其位祀。而陵寢仍前致祭。明世宗
雖溺意齋醮。尚不致如萬歷天啟之昏庸失德。其陵
寢自應照前一體致祭。以昭大公。我國家受
天眷命。

世德顯承。於前代陵寢繕完保護。禮從其厚。此次修復
諸明陵殿宇等工。即費百萬帑金亦所不靳。所有此
項工程。著派尚書侍郎董率經理。務期完固。工成後
飭該地方官隨時稽察。小心防護。嚴禁樵蘇。用副朕
隆禮勝朝之至意。欽此。遵
旨勘修前明陵寢。長陵饗殿九間。間有頽損。其柱木尚
屬堅整。並大紅門龍鳳門等處。修葺一仍其舊。
神道前碑亭坍塌。因基改砌石欄。自獻陵以至
德陵。均係饗殿五間。宮門三間。惟永陵饗殿七
間。制與諸陵不同。所有一切殿宇傾圮剝落。咸

需量為修理。永陵饗殿亦改建五間。與各陵一律完整。宮門前碑。原未經鐫字。亭已全圮。將舊址悉行除平。各存石碑。定陵饗殿暨宮門頹落尤甚。亦一體修復。思陵舊制狹小。度其地勢加築月臺。將原有碑亭移建其上。又饗殿三間改建五間。宮門一間改建三間。用符體制。至各陵明樓寶頂配殿兩廡繚垣。均詳估興修。並增設神牌龕案。暖閣地平。以臻完備。○又覆准陜西省醴泉縣唐太宗昭陵。殿宇牆垣。多有坍損。應加修葺。大門木植頹朽。改建連三甎洞。以圖經

久。

五十二年

諭。順治年間。因明陵附近居民於陵旁樵採。曾奉
諭旨禁止。並添設陵戶看守。數十年來。地方官並未小心稽查。以致殿宇損漏牆垣敧傾之處甚多。前年朕
親臨奠醊。緬懷前蹟。是用惻然。因特發帑金。揀派大臣監督。將各陵重加修葺。茲届工竣。朕便道親臨閱視。殿宇煥然。松楸如舊。第恐閱時既久。地方官查禁不力。復不免有私行樵採及殿宇牆垣間被風雨損壞等事。嗣後應交直隸總督責成霸昌道就近專管稽查。仍於每年十月。著工部届期奏請派該部堂官

一員前往查勘。如有殿宇牆垣樹株傷損等事。惟該管道員是問。以示朕加禮勝朝保護舊陵至意。著為令。○五十三年題准。直隸省望都縣堯母陵廟帝堯廟。舊制狹小。寖多坍壞。於乾隆五十二年經直隸總督奏明。動支藩庫銀量為增建。堯母陵大殿抱廈大門二門均三間。配殿朝房均六間。實項井亭牌樓各一。角門四。繚垣凡一百五十八丈五尺。帝堯廟大殿朝房大門二門牌樓。悉與堯母陵廟同。角門二。繚垣計五十九丈六尺。所有僉業海墁等項。俱如式修造完竣。據實造冊

題銷。○五十四年

諭。先因明陵修葺工竣。每年令工部奏派堂官一員前往查勘。茲據奏明陵各處殿宇尚屬整齊潔淨。惟牆垣紅灰及門扇油飾間有脫落。請將霸昌道同興交部議處等語。明陵牆垣門扇灰飾間有脫落。自係風雨損壞。該道未及隨時修理。止須罰令賠修。免其交部議處。嗣後派往查勘之工部堂官。著三年奏派一次。○嘉慶九年

諭。朕親至明成祖長陵酹奠。並遣大臣分詣諸陵行禮。憑眺山陵。彌深殷鑒。敬念

皇考高宗純皇帝特諭重修明帝諸陵。明樓饗殿。規制
煥然。嚴禁樵蘇。松楸無恙。茲朕鑾輅經臨。再申禁例。
著該地方官以時飭令守陵人戶敬司灑埽。並嚴禁
砍伐樹木。永遠遵奉。毋得懈弛。以副朕恪守
前謨。培護勝國陵寢至意。○二十五年
諭。前明諸帝陵寢。曾奉
皇考高宗純皇帝特諭重修。並
親臨永樂陵閱視酹奠。朕仰紹
前謨。於嘉慶九年亦曾躬往申奠。並飭諭地方官嚴禁
樵蘇。特加修葺。本日朕鑾輅經臨。再往致祀。因念宏

治宣德二陵。俱列祀典。即與永樂陵一同躬臨奠醊。並閱視榱桷牆垣。規制煥然。松楸亦屬蔥鬱。皆由我

朝

列聖德侔天地。優待勝國。實為從古所未有。我萬世子

孫允當恪遵

成憲。祀事時修。以副祇守

前徽恩禮前朝之至意。〇道光十一年覆准。陝西省西安府屬之咸甯等四十六州縣。境內歷代帝王陵寢。先賢名臣祠墓。陸續修葺。陵旁餘地額徵租銀。除支給該年陵墓廟戶工食外。實存銀兩。

以備各屬修葺陵墓祠之用。○十七年
諭本日朕親至明成祖等五陵酹奠。並遣大臣分詣諸
陵行禮。憑眺山林。松楸無恙。敬念
皇祖高宗純皇帝特諭重修。規模煥若。
皇考仁宗睿皇帝兩次
親臨酹奠。朕仰紹
前謨。特行親祀。凡茲林木蔥鬱。殿宇巍峩。皆由我朝
列聖德侔天地。以時培護所致。朕鑾輅經臨。再申禁飭。
着該地方官飭令守陵人户敬司灑掃。嚴禁砍伐樹
木。永遠無懈。用副朕祗守

前徽。加護勝國陵寢至意。○咸豐八年
諭。宗晉奏查勘明陵事竣一摺。順天府屬昌平州明代
十三陵。經該侍郎徧歷詳查。寶城殿宇等項舊工。均
尚完固。其牆垣紅灰瓦片間有脫落之處。應由霸昌
道陸續黏補。惟樹株未能茂盛。著責成各陵戶加意
培護。並著該地方官隨時稽查。嚴禁樵採。以示朕加
禮前朝至意。○同治三年
諭。前明太祖陵寢。本朝每歲春秋致祭。並於江甯地方
官內專委一人。修理傾圮。設有陵戶加意防護。所以
敬禮前代者極為優渥。咸豐三年賊匪竄陷江甯。曾

據向榮奏稱。明陵饗殿被焚。前因逆燄鴟張。未獲以時展祀。緬懷前朝陵廟。良用惻然。現在紅旗報捷。攻拔名城。地方已臻底定。而兵燹之餘。廟貌傾壞。若非重加繕治。殊不足以肅禋祀而昭優禮。著派曾國荃前往明太祖孝陵致祭。其有應行修葺之處。著曾國藩一面查明情形迅速奏聞。一面督飭地方官酌量興修。務令完固整齊。用副隆禮勝朝有加無已至意。

○光緒七年

諭。誠端奏明代陵寢有偷鋸樹株開墾地畝情形。並陵內饗殿失去門框等件。現將陵戶交州看押各

摺片。前代陵寢。理應嚴為守護。豈容有偷竊私墾情事。著順天府督飭昌平州確切根究。嚴行禁止。仍將查辦情形據實具奏。○又

諭。戶部奏查覈明陵開墾地畝於陵寢有礙請旨辦理一摺。昌平州明代陵寢。久經嚴禁侵佔。地方官宜如何認真稽查。加意防護。乃近來宮牆左右開墾地畝至數頃之多。並已侵佔明堂正路。實屬不成事體。著直隸總督順天府府尹查照戶部此次所奏章程。分別辦理。其所墾地畝有在一百步以內者。一概騰出。永遠封禁。並責成該地方官隨時

稽查。不准再有墾種情事。用副隆禮勝朝至意。

祠墓。凡古昔聖賢名臣忠烈祠墓。每歲由該地方官將防護無誤之處。結報督撫造冊報部彙題。（謹案古昔祠墓。自雍正七年奉旨防護。嗣是每歲據各省冊報。有一人而立數祠。或一人傳二墓。彼此並設防護者。有所在祠墓現有子孫守視。地方官不設防護者。亦有子孫自行守視。而地方官仍設防護者。又有登墓不見紀載。及紀載雖存。而見訪無蹤。無從防護者。有防護而屢經兵燹。分年次第修復者。有防護陵寢而不及祠墓者。有咨催而冊報仍闕者。各省不同。茲不備載。）○道光三年奏准。江蘇省新陽縣

修葺

孔聖衣冠祠墓。估需銀共一千五百三十六兩零。在

司庫存公銀內動支給辦。工竣覈實驗收。○十一年

諭。訥爾經額奏請動項興修廟工。山東嘉祥縣宗聖曾子廟林年久未修。所有傾頹處所。自應動項修理。共估需工料銀二萬五千二百二十三兩零。准其於廟工生息現存司庫銀內。先行照估給發八成銀兩。其餘二成。俟工程完竣。覈實驗收。如果工堅料實。再行發給。該撫即飭該縣領銀購辦。以肅觀瞻而昭崇祀

○又定。陝西省西安府屬之咸甯等四十六州縣。歷代帝王陵寢名臣先賢祠墓。陵旁餘地。額

徵租銀一千一百五十九兩九錢四釐。連舊管共銀七千三百八十一兩五錢一分八釐。內除支給該年陵墓廟戶工食銀四百八十兩。餘備各屬修葺陵墓祠宇之用。○二十八年

諭。徐澤醇奏審明盜伐聖林樹株。定擬具奏一摺。已革百戶劉永振。膽敢句通判官。將聖林樹株盜伐漁利。實屬不法。劉永振著發往新疆充當苦差。遇赦不赦。衍聖公孔繁灝雖查無袒庇情事。亦未究出別情。惟事關盜伐

聖林樹株豈可以尋常疏忽為辭著交部嚴加議處
所有被伐樹株著仍遵前旨敬謹補種地方官隨時
禁止戕伐以肅觀瞻而昭慎重○同治元年
諭前因尼山
聖廟書院及顏母祠等處被匪拆毀當將行聖公孔
繁灝議處並著譚廷襄查取該管地方官職名交部
議處茲據王茂蔭奏尼山為
先師發祥之地聖學攸關亟宜崇衛等語鄒縣教匪
聚衆滋擾膽敢拆毀尼山廟宇實屬罪不容誅尼山
距曲阜僅五十里匪蹤距闕里已近設有滋擾更復

成何事體。著譚廷襄督飭地方文武妥為防護。以昭
崇衛聖學至意。○二年
諭。閻敬銘奏尼山
聖廟被匪損壞。請將奉祀之衍聖公議處。並自請議
處一摺。山東鄒縣尼山一帶。偪近教匪巢穴。本年五
月間。疊被肆擾。毀壞廟宇。砍伐樹株。准襲衍聖公孔
祥珂職司奉祀。疏於防護。著交部議處。閻敬銘未能
先事豫防。咎亦難辭。著一併交部議處。該管地方文
武員弁。均著查取職名。交部議處。並著閻敬銘派員
前往。敬謹查勘。趕緊籌議。設法修補。以副崇儒重道

至意。三年

諭。給事中王憲成奏山東曲阜縣

聖廟。請飭敬謹勘修一摺。山東曲阜縣

聖廟。為

先師孔子舊里。自應隨時修葺。以肅觀瞻。著閻敬銘

會同衍聖公孔祥珂。即詣曲阜縣

聖廟。將應修各工。敬謹勘估。次第興辦。用副朝廷崇

儒重道至意。四年

諭。山東曲阜縣

先師林廟。靈爽式憑。觀瞻所繫。同治二年。尼山

聖廟被匪損壞業經修葺完整。現在東省逆氛未靖。林廟所在。關繫匪輕。著山東巡撫督飭地方員弁妥為防護。衍聖公孔祥珂職司奉祀。亦當率屬認真防守。毋得稍有疏虞。○七年奏准。兩江湖廣總督各籌銀二萬兩。山東巡撫在本省籌銀二萬兩。派委妥員。謹將

大成殿九間檐宇及坍毀各工。擇要興修。